

 耐震性がある建物


 耐震未診断建物

Is値とは耐震改修促進法に基づき定められた構造耐震指標であり、学校施設においては0.7以上の数値が求められています。

本校では新耐震基準以前（S56年以前）に建築された建物について耐震診断を行い、その結果に応じて耐震補強工事を行っています。



S = 1 / 1500



### 旭川工業高等専門学校耐震診断結果

2016年2月現在